


¿Dónde encontrarnos?

POLIGONO INDUSTRIAL

JUAN CARLOS I

C/V4

46220 . PICASSENT



GESTIÓN INTEGRAL DE
RESDUOS SÓLIDOS, SA.

C/ SERRANS, 12, ENTLO 1, 46003
VALENCIA

girsá

ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PICASSENT

Normas para clientes y proveedores



girsá



Planta de RNP Picassent

Antes de empezar

-)] Acceda a la instalación a una velocidad no superior a 10 Km/h
-)] Sitúese sobre la plataforma de la báscula.
-)] Frene y detenga el vehículo antes de abandonarlo.
-)] Diríjase al punto de control de acceso por las vías acondicionadas.
-)] Entregue la documentación y siga escrupulosamente las indicaciones del personal de GIRSA.
-)] Recuerde: **NO PUEDE CIRCULAR A MÁS DE 10 Km/h.**

Durante la carga/descarga:

-)] Mantenga la distancia de seguridad tanto con las instalaciones fijas como con las móviles.
-)] Coloque el vehículo bien emplazado y frenado.
-)] Siga las instrucciones del encargado de la planta.
-)] Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas y vehículos

RIESGOS GENERALES

PROHIBIDO FUMAR EN LA INSTALACIÓN.

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A:

-)] Posibilidad de caídas de personas a distinto nivel, pueden existir huecos y fosos si proteger durante los trabajos de mantenimiento.
-)] Posibilidad de caídas al mismo nivel por tropiezos, resbalones, desniveles en la calzada, etc. debido a la presencia de restos de residuos, derrames, ...
-)] Posible riesgo de explosión y/o incendio de los trituradores; así como proyección de partículas. Manténgase alejado del radio de acción.
-)] Posibles caídas de material en las zonas de acopio. Manténgase alejado.
-)] Recuerde que puede haber cargas suspendidas; así como posibilidad de choques y atropellos. Manténgase alejado de la maquinaria en movimiento.
-)] No manipule la instalación eléctrica ni los cuadros eléctricos. Está totalmente prohibido acceder al CT sin estar expresamente autorizado.
-)] Recuerde: no coma ni beba sin haberse lavado adecuadamente las manos, existe posibilidad de riesgo biológico.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



MEDIDAS PREVENTIVAS

-)] No retire o elimine ninguna protección colectiva (barandillas, resguardos, ...)
-)] Respete la señalización de seguridad de la planta
-)] Use los equipos de protección individual necesario.
-)] No coma, ni beba en los lugares de trabajo o con los guantes sucios.
-)] Los trabajadores que realicen trabajos en altura deberán estar provistos de material propio de prevención y protección suficiente para eliminar el riesgo de caída en altura (cinturón, arnés, ...)
-)] Los medios de extinción se encuentran debidamente señalizados.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

-)] Se deberá informar al responsable de la instalación de todos los accidentes y/o incidentes que tenga el personal contratado.
-)] En caso de emergencia, todo el personal deberá parar los trabajos, dejando los equipos en condiciones de seguridad y abandonar la zona, dirigiéndose al PUNTO DE CONCENTRACION (Puerta de entrada) y seguirlas directrices del personal de GIRSA.

Contacto

GESTIÓN INTEGRAL DE
RESUOS SÓLIDOS, SA.
C/SERRANOS, 12 ENTLO 1
46003-VALENCIA

963391850
girsa@girsa.es

Visítenos en la web:
www.girsa.es